

ZY-ET630

六相微机继电保护测试仪

—— 工控机 6相30A——

技术资料(图)

# 武汉卓亚电力自动化有限责任公司

WUHAN ZHUOYA TECH AUTOMATION CO.,LTD

WEB: www.power-kva.com PHONE: 027-65523062



## 功能特点:

本设备具有 6 相电压 6 相电流轴出,适用于各种类型继电保护装置试验。六相继电保护测试仪每相电压可输出 120V,每相电流 30A,六相电流并联可输出 180A,该仪器采用高性能工控机作为控制微机,直接运行 Windows 操作系统装置面板带有 10.4 寸 LED 显示屏,触摸板鼠标和优化键盘,不用外接鼠标或键盘可直接使用,装置背板设有USB 口,通信口等可方便的进行数据存取,数据通信和进行软件升级等。

## 技术参数

## 1.1 交流电流源(**6\*30A**)

单相电流输出(有效值)	030A/相,精度:0.2% ±5mA
六相并联输出(有效值)	0180A/六相同相位并联输出
相电流长时间允许工作值(有效值)	10A
每相最大输出功率	320VA
六相并联电流最大输出功率	1000VA
六并电流最大输出允许工作时间	5s
频率范围	01000Hz , 精度 0.001Hz
谐波次数	220 次
相位	0360°, 精度 0.1°

#### 2. 直流电流源

直流电流输出	0±10A/相 ,精度 :0.5%	±5mA

#### 3. 交流电压源

单相电压输出(有效值)	0120V/相 ,精度 :0.2% ±5mV
线电压输出 (有效值)	0240V
相电压/线电压输出功率	75VA/100VA
频率范围	01000Hz , 精度 : 0.001Hz
谐波次数	220 次
相位	0360°, 精度: 0.1°

#### 4. 直流电压源

## WUHAN ZHUOYA TECH AUTOMATION CO.,LTD

单相电压输出幅值	0±150V,精度:0.2% ±5mV
线电压输出幅值	0±300V
相电压/线电压输出功率	90VA/180VA


## 5. 开关量端子

开关量输入端子	8 对
空接点	120mA, 24V 装置内部有源输出
电位翻转	无源接点: 低阻短接信号
	有源接点:0-250V DC
开关量输出端子	4 对 ,空接点 ,遮断容量 :110V/2A ,220V/1A

## 6 . 其他

时间范围	1ms9999s,测量精度:1ms
单机体积重量	体积 418x 363 x 208mm3 , 约 17.8Kg
电源	AC220V±10%, 50Hz, 10A

# 装置面板说明




1. 显示屏:显示为 10.4 寸 TFT 液晶屏。


2. 触摸板:类似于笔记本电脑触摸板,可全方位触摸控制。左右键:左键为确认键,右键可查看文件属性。

3. 键盘:用来输入定值数据。

- 4. RST: DSP 控制板复位按钮,当软件显示发送数据失败或无设备连接时,按 此按钮,使 DSP 板复位,同时屏幕右下方可出现 USB 设备的标记。
- 5. 通讯端口: USB 通讯可外接笔记本电脑来控制操作仪器; 网口通讯(选配), 可实现多机控制功能, 也可单机网口通讯控制操作仪器。
- 6, USB 扩展通用接口:有两路 USB 接口,可接鼠标、键盘、U 盘等 USB 设备。



- 7. 第一组电流输出端子: IA、IB、IC, IN 为公共端, 第二组电流输出端子: Ia、Ib、Ic, In 为公共端。
- 8. 第一组电压输出端子:Ua、Ub、Uc、Un 为公共端,第二组电压输出端子:UA、UB、UC、UN 为公共端。



- 9,装置辅助电源:可输出直流0;110V;220V电源,通过拨码开关切换,电流最大输出2A,可以给保护装置供电。
- 10. 开关量输入:用来采集保护装置输出开关量信号,测量时间或检测信号。可识别有源接点和无源接点,最大有源接点直流电压值 DC220V,当接有源接点时,注意+COM 为电源正极。
- 11. 开关量输出:用来控制其他设备,无源节点,最大容量 AC220V/1A。
- 12. 电源接口:通过配套连接线,接入 AC220V 交流电压,内部保险规格:10A,5mm\*10mm; ON 开:为电源开,OFF关:为电源关
- 13, 重载和轻载切换开关, 重载时为"H", 轻载时为"L".长时间电流输出时, 切换为"L"档位
- 14. 接地:通过配套接地线安全接地。

# WUHAN ZHUOYA TECH AUTOMATION CO.,LTD

15. 风扇:散热排风扇。(使用时请勿遮挡)